


車いすがエスカレーターで転落 女性が巻き添えで死亡


車いす転落事故の状況(イメージ)



事故のあったエスカレーター



事故の状況



車椅子でショッピングモールのエスカレーターを使い、降り口で車椅子の前輪がかかり、後方に倒れて車いすごと転落、運悪く下の利用者が巻き添えで死亡に至った事故例

このショッピングモールにはエレベーターがあったとのこと
(2017年7月の新聞報道より)

エスカレーターで車椅子はもとよりショッピングカートやベビーカーの利用はしないようにしましょう